

拉萨市生态环境领域突出问题自查自纠任务清单（8）整改措施完成情况公示表

反馈问题	曲水县南木乡江村污水处理站虽正常运行，但因雨污合流长期超负荷运行。
核查情况	情况属实。
整改目标	完成污水处理站提升改造，彻底解决雨污合流超负荷问题，实现设施稳定达标运行，保障污水有效处理。
整改措施	启动提升改造污水处理项目，缓解超负荷问题。
牵头单位 (责任单位)	曲水县人民政府
责任人	尼玛次仁
联系电话	6162158

整改主要工作及成效

一是开展设备全面检修，联系供应方技术团队排查维护，确保核心设备运行正常；二是健全管护机制，通过在线视频监管，同时，加强污水处理站日常管护，乡、村工作人员每周定期检查3次，江村村委会对现场溢流污水、超负荷部分抽运10余次，清理、平整现场5次，特殊天气加大抽运频次，聘请1名监测户专职负责日常运维；三是启动升级改造项目，2025年10月14日在政府采购网公开项目采购意向，2025年11月14日完成意向公开，目前项目资金482万元已到位，正在办理前期手续；四是实施临时应急措施，2026年1月10日新增200m³/d零碳智能一体化处理设备，用于处理日常产生的污水，确保南木乡江村污水处理站不发生外溢情况，目前已解决超负荷运行问题。